





Rullskidor

| Modell | 1. Swenor Fibreglass | 2. Pro-Ski C2 | 3. Pro-Ski Vario | 4. Swenor Finstep Cap | 5. Free Skate Classic Bronze | 6. Swenor Tristar Classic | 7. Pro-Ski Tech | 8. Start CL Classic |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Webbsida och telefon | abc-camping.nu 0302-231 58 | pro-ski.com 0281-59 44 40 | pro-ski.com 0281-59 44 40 | abc-camping.nu 0302-231 58 | combisport.se 0141-20 27 00 | abc-camping.nu 0302-231 58 | pro-ski.com 0281- 59 44 40 | nordictrade.se 0920-22 87 00 |
| Cirkapris (kronor) | 2 700 kronor | 2 650 kronor | 3 150 kronor | 2 700 kronor | 2 000 kronor | 2 150 kronor | 2 750 kronor | 3 200 kronor |
| Material | Trälaminat och glasfiber | Aluminium | Aluminium | Trälaminat och glasfiber | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Totalvikt med bindning | 2 350 gram | 2 350 gram | 2 550 gram | 2 750 gram | 2 200 gram | 2 150 gram | 2 200 gram | 2 100 gram |
| Längd * | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 730 mm | 705 mm | 700 mm | 725 mm | 740 mm |
| Hjulbredd fram/bak ** | 40/40 mm | 40/40 mm | 40/40 mm | 45/45 mm | 40/40 mm | 40/40 mm | 20/40 mm | 30/30 mm |
| Hjuldiameter fram/bak | 70/70 mm | 67/67 mm | 67/67 mm | 70/70 mm | 68/68 mm | 62/62 mm | 70/67 mm | 72/72 mm |
| Delbetyg, 1-5 där 5 är bäst | | | | | | | | |
| Äkkänsla | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Användarvänlighet | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Kvalitet | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Funktioner | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Prisvärde | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
|  | Bäst äkkänsla, proffsig konstruktion, hög kvalitet | Följsam åkning, bra funktioner, passar elit och motionär | Justerbart motstånd, bra funktioner, bra äkkänsla | Gedigen konstruktion, stabil för nybörjare, mjuk åkning vid stakning | Spannet ger bra svikt, prisvärd | Prisvärt köp, passar nybörjare | Bra byggkvalitet, innovativ spärr fram | Bra funktioner |
|  | Kräver förkunskaper | Saknar spann | Skramlar om inte motståndet ligger emot, högt pris | Klumpig äkkänsla, svärbromsade, stor svängradie | Saknar stänkskärmar, spärren krävde justering | Känns korta, stänkskärmar väsnas under åkning | Vingliga för ovana, släpper för mycket | Dålig vibrationsdämpning, svärbromsade, ej prisvärda |
| Totalbetyg | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |



* Längden mellan hjulens mitt. ** Uppmått kontaktyta mot underlaget.

Fakta och bild: Smartson (augusti 08) Grafik: RAGNHILD BERGLUND